

Visión artificial y control de calidad con Cognex In-Sight 2000

MATERIALES DEL CURSO

Hardware requerido	Computadora
	Sensor de visión In-Sight® 2000
	Soporte para el sensor de visión
	Moneda
	Objeto rectangular, como una tarjeta
	Hoja de papel blanco
	Destornillador de cabeza plana
	Regla
Software requerido	In-Sight® Explorer, versión 5.7 o posterior